

d Nr.	Prüf- bestimmun- gen	Klasse	Bauteil	Rahmen	Glas	Dicke	Amax m ²	Bmax mm	Hmax mm	Lmax mm	Inhaber	Gültig bis	Maximales Herstellmass	
													Min	Max
11331	VKF	R30	Fassade mit Hartholzrahmen	RAICO-THERM	Contraflam Lite 30	26	2.4		2970		Raico Swiss GmbH	31.12.2011	1500	3000
13190	EN 1364-1	E30	Trennwand	Hartholzrahmen	Contraflam Lite 30	14	5.1		2960	2860	Vetrotech	31.12.2012	1500	3000
13190	EN 1364-1	E30	Trennwand	Hartholzrahmen	Contraflam Lite 30	12	1.4		2960	1400	Vetrotech	31.12.2012	1500	3000
9273	VKF	R30	Trennwand	Iroko-Hartholzrahmen	Pyroswiss	6	2.2		2950		Vetrotech	31.12.2011	1300	2300
7474	VKF	R30	Trennwand	Meranti-Hartholzrahmen	Pyroswiss	6	2.9	1600	2600		Vetrotech	31.12.2011	1300	2300
7018	VKF	R30	Trennwand	Meranti-Hartholzrahmen	Pyroswiss ISO	22	3.0	1600	2600		Vetrotech	31.12.2011	1200	2200
15722	EN 1364-1	EI30	Fenster einflügelig	Rahmen aus Eichenholz	Swissflam 30 ISO	29	1.9	1000	1978	1934	FFF	31.12.2010	2092	2793
15724	EN 1364-1	EI30	Fenster einflügelig	Rahmen aus Eichenholz	Swissflam 30 ISO	29	1.0	700	1580	1516	FFF	31.12.2010	2092	2793
16081	EN 1364-1	EI30	Fenster Festverglasung	Rahmen aus Eichenholz	Swissflam 30 ISO	29	5.8	2955	2312	2793	FFF	31.12.2011	2092	2793
15723	EN 1364-1	EI30	Fenster zweiflügelig	Rahmen aus Eichenholz/Metall	Swissflam 30 ISO	29	1.9	2000	1978	1934	FFF	31.12.2010	2092	2793
15725	EN 1364-1	EI30	Fenster zweiflügelig	Rahmen aus Eichenholz/Metall	Swissflam 30 ISO	29	1.9	1448	1580	1516	FFF	31.12.2010	2092	2793
14313	EN 1364-1	EI30	Trennwand	Hartholzrahmen	Contraflam 30	16	3.1		3000	2400	Vetrotech	31.12.2009	1500	3000
14314	EN 1364-1	EI30	Trennwand	Hartholzrahmen	Contraflam 30 ISO	28	3.1		3000	2400	Vetrotech	31.12.2009	1399	2912
13045	EN 1364-1	EI30	Trennwand	Hartholzrahmen	Swissflam 30	16	3.1		3000	2400	Vetrotech	31.12.2012	1390	2400
14312	EN 1364-1	EI30	Trennwand	Hartholzrahmen	Swissflam 30 ISO	28	3.1		3000	2400	Vetrotech	31.12.2009	2092	2793
15980	EN 1364-1	EI30	Trennwand	Hartholzrahmen	Swissflam Structure 30	23	6.1		3200	3150	Vetrotech	31.12.2011	1950	3150
16301	EN 1364-1	EI30	Trennwand	Meranti-Hartholzrahmen	Swissflam Structure 30	23	3.4		3000	2870	Vetrotech	31.12.2011	1950	3150
11170	VKF	T30	Türe einflügelig	Riwag HT 48	Swissflam 30	16	1.0	1000	2000		RIWAG-Türen	31.12.2010	1390	2400
15966	VKF	T30	Türe einflügelig	Riwag HT 48	Swissflam 30	16	1.0	1000	2000		RIWAG-Türen	31.12.2011	1390	2400
11425	VKF	T30	Türe einflügelig	Riwag Sound Stop Alu	Swissflam 30 ISO	28	0.9	992	2009		RIWAG-Türen	31.12.2010	2092	2793
11426	VKF	T30	Türe einflügelig	Riwag Sound Stop AluKH	Swissflam 30 ISO	28	0.9	992	2009		RIWAG-Türen	31.12.2010	2092	2793
11424	VKF	T30	Türe einflügelig	Riwag Sound Stop	Swissflam 30 ISO	28	0.9	992	2009		RIWAG-Türen	31.12.2010	2092	2793
12962	VKF	T30	Türe einflügelig	Riwag ISO THERM 75	Swissflam 30 ISO	32	1.1	1096	2076		RIWAG-Türen	31.12.2012	2092	2793
13432	VKF	T30	Türe einflügelig	Riwag ISO THERM 65	Swissflam 30 ISO	30	0.9	996	2080		RIWAG-Türen	31.12.2012	2092	2793
11586	VKF	T30	Türe einflügelig	Riwag HT 58	Swissflam 30 ISO	28	1.3	1200	2000		RIWAG-Türen	31.12.2010	2092	2793
11429	VKF	T30	Türe einflügelig	Riwag Alu ISO Hartdeck	Swissflam 30 ISO	28	1.0	992	2009		RIWAG-Türen	31.12.2010	2092	2793
11587	VKF	T30	Türe einflügelig mit Oblicht	Riwag VKF T30 AluKH	Swissflam 30	16	1.0	1200	2050		RIWAG-Türen	31.12.2010	1390	2400
13722	VKF	T30	Türe zweiflügelig	Riwag VKF T30-2	Swissflam 30	16	1.0	1995	2105		RIWAG-Türen	31.12.2009	1390	2400
13758	VKF	T30	Türe zweiflügelig	Riwag Sound Stop Alu	Swissflam 30 ISO	28	0.9	1996	2100		RIWAG-Türen	31.12.2008	2092	2793
13760	VKF	T30	Türe zweiflügelig	Riwag Sound Stop AluKH	Swissflam 30 ISO	28	0.9	1996	2100		RIWAG-Türen	31.12.2008	2092	2793
13756	VKF	T30	Türe zweiflügelig	Riwag Sound Stop	Swissflam 30 ISO	28	0.9	1996	2100		RIWAG-Türen	31.12.2008	2092	2793
15979	EN 1364-1	EI60	Trennwand	Hartholzrahmen	Contraflam 60	25	3.8		3000	2500	Vetrotech	31.12.2011	1500	2500
12884	VKF	T30	Türe zweiflügelig in Trennwand	Brunex-Sturm-ST-301-2	Swissflam 30	16	2.4	2350	2435		Feuerschutzteam	31.12.2012	1390	2400
13113	VKF	T30	Türe zweiflügelig	Brunex DB Confort	Swissflam 30	16	2.3	2500	2500		Feuerschutzteam	31.12.2012	1390	2400
13144	VKF	T30	Türe zweiflügelig	Brunex DB Confort	Swissflam 30	16	2.3	2500	2500		Feuerschutzteam	31.12.2012	1390	2400
13112	VKF	F30	Trennwand	Brunex-Sturm-SVF-301	Contraflam 30	18	3.2		2980		Feuerschutzteam	31.12.2012	1500	3000
13111	VKF	T30	Türe zweiflügelig in Trennwand	Brunex-Sturm-SVF-301	Contraflam 30	16	2.6	1250	2435		Feuerschutzteam	31.12.2012	1500	3000

